Canelado Missy

Código
2033

NCM
60063220

	Padrão	Tolerância
Largura (mt):	**1,82**	+/-2 cm
Gramatura (g/m²):	**185**	+/- 5%
Rendimento (m/lg):	**2,97**	-
Alt. Dimensional:		
Comprimento:	**-7%**	+/-2 cm
Largura:	**-7%**	+/-2 cm
Torção Máxima:	**5%**	-

Composição
63% Poliéster, 33% Viscose, 4% Elastano

Simbologia

Recomendações Adicionais

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição	Pontos/cm (mínimo)
Overlock (3 fios)	504	SUK (ponta bola média) 70	**Agulha:** 24 a 26 tex, 100% poliéster **Looper:** 24 a 26 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	**6,0-7,0**
Overlock (4 fios)	514	SUK (ponta bola média) 70	**Agulha:** 24 a 26 tex, 100% poliéster **Looper:** 24 a 26 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	**6,0-7,0**
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	SUK (ponta bola média) 70	**Agulha:** 24 a 26 tex, 100% poliéster **Looper:** 24 a 26 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	**6,0-7,0**

• Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
• A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
• Inspecionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
• Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
• Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
• Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
• Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
• Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
• Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
• Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
* Desenrole o tecido de maneira branda
* Preserve as etiquetas do fornecedor
* Preserve a embalagem protetora até o final da peça
* Mantenha cores claras e escuras separadas
* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.
Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro
Fone: (047) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939**
CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA