



# Meia Malha Trico Light

Código  
**1309**

NCM  
60063210

	Padrão	Tolerância
Largura (mt):	<b>1,42</b>	+/- 2 cm
Gramatura (g/m <sup>2</sup> ):	<b>80</b>	+/- 5%
Rendimento (m/lg):	<b>8,80</b>	-
Alt. Dimensional:		
Comprimento:	<b>-20%</b>	+/- 2 cm
Largura:	<b>-5%</b>	+/- 2 cm
Torção Máxima:	<b>5%</b>	-

Composição  
100% Viscose

## Simbologia



## Recomendações Adicionais

- 1 - Máquina indicada para fechamentos é a overlock ponto 504 - 3 fios;
- 2 - Outras máquinas utilizadas, devem ser testadas com a confecção de peça piloto para avaliar aceitação quanto aos acabamentos. É importante que agulhas, linhas, base das máquinas e chapas estejam bem reguladas e em excelente estado de conservação, sem áreas abrasivas e irregularidades para evitar a

MAQUINA	TIPO DE PONTO	AGULHA - NM	LINHA - COMPOSIÇÃO	PONTOS/CM (MÍNIMO)
OVERLOCK (3 FIOS)	504	FG/SES (PONTA BOLA MÉDIA) 65	AGULHA: 24 A 27 TEX, 100% POLIÉSTER COREYAN	6,0
			LOOPER: 24 A 27 TEX, 100% POLIÉSTER COREYAN	

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

## Recomendações Gerais

- \* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
  - \* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
    - \* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
    - \* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- \* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
  - \* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
    - \* Desenrole o tecido de maneira branda
    - \* Preserve as etiquetas do fornecedor
  - \* Preserve a embalagem protetora até o final da peça
    - \* Mantenha cores claras e escuras separadas
  - \* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

**NCA TÊXTIL LTDA.**

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0\*\*47) 354-0199 / Fax: (0\*\*47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA